Dieses Formular wird vom Folienfachverleger an den Endkunden abgegeben:

Instandhaltung

Mit Skylite Silver 20 XTRM beschichtete Glasdächer müssen **drei Mal jährlich gereinigt** werden, um das Erscheinungsbild und die Transparenz der Folie aufrecht zu erhalten. Besonders wichtig ist dies bei schrägen oder horizontalen Montagen, da hier die Ansammlung von Schmutz und Wasser Probleme verursachen kann.

Unter mittlerem Druck mit Seifenwasser (Druckreiniger) **absprühen**. Danach das Dach mit Reinwasser unter Verwendung eines Druckreinigers unter mittlerem Druck spülen.

Ist zusätzliche Reinigung erforderlich, verwenden Sie professionelles Reinigungswerkzeug mit weichen Oberflächen und Seifenwasser. Grundsätzlich mit sehr viel Wasser reinigen!

Montagen in Regionen mit hoher Luftverschmutzung (beispielsweise in dichten Industriegebieten) können mehrere Reinigungsgänge erfordern.

Warnung:
Verwenden Sie keine Reinigungslösungen, die Ketone wie MEK oder Azeton enthalten.

Vermeiden Sie den Einsatz von Klingen, Bürsten, scheuernden Schwämmen und herkömmlichen Rakeln, die bei der Fensterreinigung eingesetzt werden.

WICHTIG:

Eine unterschriebene Erklärung des Gebäudeeigentümers / Kunden, die den Erhalt und die Annahme der Instandhaltungsanweisungen bestätigt, ist Vorbedingung für die Gewährung der Garantie auf die Lebensdauer der Folie.

Installations- und Pflegehinweise für XTRM SkyLite S20X Folie für Glas-Oberflächen, Ed F Juni 2013